

Ø4.0 Системы А

ЛОМАЕТСЯ?

D:O IMPLANT

Пора решить проблему перелома.

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА



Перелом корональной части имплантата

Тонкие стенки приводят к структурному перелому




Дополнительные визиты пациента

Повторное лечение и замена имплантата



Потеря времени и прибыли клиники

Усложнение лечения и снижение удовлетворение пациента



РЕШЕНИЕ —

UniCon Ø4.0

Имплантат с конусом Морзе 11° обеспечивает более высокую прочность и надежность соединения.



КОНУС МОРЗЕ 11°

Плотное соединение и защита от микродвижений



УСИЛЕННЫЕ СТЕНКИ

Толщина стенок на 108% больше, чем у имплантатов системы А



ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Устойчивость к перелому на 120% выше, чем у системы А



+108%

ТОЛЩИНА СТенок

По сравнению с системой А

+120%

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕЛОМУ

По сравнению с системой А



Узнайте подробности на нашем сайте



ПОДТВЕРЖДЕНО ИСПЫТАНИЯМИ



УСИЛЕННАЯ ТОЛЩИНА
БОКОВЫХ СТенок

+108%


по сравнению с системой А



ПОВЫШЕННАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕЛОМУ

+120%

по сравнению с системой А



Конструкция имплантата с конусом Морзе 11° имеет толщину стенок **на 108%** больше, чем у имплантов системы А, что исключает риск **структурного перелома**, характерного для системы А.

Статический тест
(единица измерения: Н)

100 % совместимость с системой А

Импланты и абатменты системы А и UniCon полностью совместимы (диаметры Ø4.0 / 4.5 / 5.0). Клиника может свободно выбирать комбинацию импланта и абатмента в зависимости от клинических показаний и предпочтений хирургического протокола.

✓ Абатмент 1-компонентный



✓ Абатмент 3-компонентный



✓ Абатмент 2-компонентный



✓ Компоненты



**МЕНЯЙТЕ ИМПЛАНТАТ,
А НЕ ПРОТОКОЛ РАБОТЫ.**

UniCon Ø4.0 — ваше надежное решение
для предотвращения переломов.

Хотите снизить риск перелома имплантатов?
Обратитесь к вашему менеджеру DIO.

☎ +7 (___) ___-__-__

✉ _____@dio.co.kr

DIO